


Les installations électriques de plus de 15 ans dans les logements

Les principales anomalies électriques


64 %

Prise de terre et installation de mise à la terre défectueuses



34 %

Anomalie sur les dispositifs de protection contre les surintensités



46 %

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage




22 %

Liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bains défectueuse



41 %

Risques de contacts directs avec des éléments sous tension



18 %

Zones de sécurité électrique des salles de bains non respectées

